TECPEL

您最值得信賴的儀器夥伴

pH-709 中文說明書

規格說明

量測範圍：0 ~14.00 pH

精 確 度 ： ±0.01 + 1 位數

解 析 度 ： 0.01

自動補償：ATC 0 ~ 100˚C

校 正 點 ： 4.0pH、7.0pH、10.0pH

工作溫度： 0 ˚C to 50 ˚C

工作濕度： ＜ 80% RH.


電源供應： 006P DC 9V


電 池 ： MN1604(PP3)

功能特色

- 具手動/自動溫度補償。
- 具休眠功能。
- 雙排 LCD 顯示器。
- 具過量顯示 "------"。
- 可更換測頭。
- 可量測 mV 0 to 1999mV (須更換式電極) 。

機體說明





面板功能說明

pH-709 具有量測溫度補償功能，當畫面上 ATC 符號顯示時，pH-709 將自動修正該溫度下所測的酸鹼值，讓測值更接近實際值。

操作說明

● 最大／最小測值紀錄顯示

開啟電源後，衡壓(H/M)按鍵約 3 秒，當畫面上同時顯示 MAX 與 MIN 符號後，即開始記錄最大/最小測值；此模式下按(H/M)鍵，可切換顯示最大/最小數值。

Ps: 欲離開最大/最小模式，須注意離開時，畫面上須同時顯示 MAX及MIN符號，此時按下(H/M)鍵 3 秒，方能離開。

● ℃與℉ 顯示切換

開啟電源後，衡壓(MODE)鍵約 5 秒，可切換攝氏與華氏溫度顯示。

● 模組更換

電源需關閉，用手轉動固定環，取下固定環後，即可分離模組，接回時腳位須正確，須有橡皮環在上面，否則會導致無法防水。

● pH 校正方式：

校正 pH 值時，務必使用標準之 pH7 及 pH4 校驗液。**(如使用完可跟我們公司訂購)**

校正時，先開啟電源，然後將感應頭浸泡在 pH7 或 pH4 校驗液中，然後衡壓(CAL)鍵，直到畫面上顯示"CAL"，此後 pH-709 將自動判斷校驗液 pH 值，使用者可按(H/M)或(MODE)修正，確認後再次按下(CAL)鍵結束校正，以此方式校驗 pH7 及 pH4 液。

泰菱有限公司

www.tecpel.com.tw www.oka.com.tw

地址：臺北市大安區敦化南路二段182號11樓

電話：(02)2737-5866 傳真：(02)2737-3343